

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

СХЕМЫ И ПАНЕЛИ СОБСТВЕННЫХ НУЖД  
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ПОДСТАНЦИЙ  
ДО 750кВ /КОРРЕКТИРОВКА/

АЛЬБОМ II

ПАНЕЛИ ПСН-1100-78 СТРУКТУРНЫЕ СХЕМЫ И  
ЧЕРТЕЖИ УПРАВЛЕНИЯ И АВТОМАТИЗАЦИИ  
(РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ)

12640м-гб-1

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

СХЕМЫ И ПАНЕЛИ СОБСТВЕННЫХ НУЖД  
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ПОДСТАНЦИЙ  
ДО 750кВ /КОРРЕКТИРОВКА/

АЛЬБОМ II

СОСТАВ ПРОЕКТА

АЛЬБОМ I МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ И СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

АЛЬБОМ II ПАНЕЛИ ПСН100-78 СТРУКТУРНЫЕ СХЕМЫ И  
ЧЕРТЕЖИ УПРАВЛЕНИЯ И АВТОМАТИЗАЦИИ (РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ).

РАЗРАБОТАН  
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ  
ИНСТИТУТА „ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ“

ЗАМ. ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА *Ш-22* КАРПОВ В.В.  
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА *Земель* ЗЕМЕЛЬ Э.Д.

УТВЕРЖДЕН ИНСТИТУТОМ ЭСП  
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ С 22.05.85  
ПРОТОКОЛ №32 ОТ 25.04.85

12.610м-78-2

12.610 м-78/2

*Карпов В.В.*

*Земель Э.Д.*

Содержание альбома I

Обозначение	Наименование	Стр. номер
1	2	3
	Титульный лист	1
	Содержание альбома I	2
Чертежи основного комплекта. Марка ЭП		
ЭП2-1	Общие данные	3-6
ЭП2-2	Схемы структурные и фасады панелей переменного тока	7
ЭП2-3	Задание заводу на панели переменного тока серии ПСН 1100-78. Образцы. Начало.	8
ЭП2-4	То же. Окончание.	9
ЭП2-5	Задание заводу на панели переменного тока серии ПСН 1100-78. Пример. Начало.	10
ЭП2-6	То же. Окончание.	11
Чертежи основного комплекта. Марка ЭВ		
ЭВ-1	Полная схема. Ввод трансформаторов до 250 кв. А и секционная связь. Начало.	12
ЭВ-2	То же. Продолжение.	13
ЭВ-3	То же. Окончание.	14
ЭВ-4	Полная схема. Ввод трансформатора 400-630-1000 кв. А для схемы с явным резервом	15
ЭВ-5	Полная схема. Ввод трансформатора 400-630-1000 кв. А для схемы с неявным резервом	16
ЭВ-6	Полная схема. Ввод трансформатора явного резерва. 630-1000 кв. А, ТРИ	17
ЭВ-7	Полная схема. Секционная связь двух трансформаторов неявного резерва 400-630-1000 кв. А ДС1 N	18
ЭВ-8	Полная схема. Секционная связь трансформатора явного резерва 630-1000 кв. А. ДС1 N (ДС2 N, ДС3 N, ДС4 N)	19
ЭВ-9	Полная схема. Линии с автоматическими выключателями с дистанционным приводом	20

1	2	3
ЭВ-10	Полная схема. Линии обводки с пускателями.	21
ЭВ-11	Полная схема. Линии обводки с контакторами.	22
ЭВ-12	Полная схема и ряд зажимов. Линия координатных нужд подстанции.	23
ЭВ-13	Ряды зажимов. Панель типа ПСН-1101-78.	24
ЭВ-14	Ряды зажимов. Панель типа ПСН 1102-78 (ПСН 1103-78). Вариант с неявным резервом.	25
ЭВ-15	Ряды зажимов. Панель типа ПСН 1102-78 (ПСН 1103-78). Вариант с явным резервом.	26
ЭВ-16	Ряды зажимов. Панель типа ПСН-1104-78.	27
ЭВ-17	Ряды зажимов. Панель типа ПСН 1105-78.	28
ЭВ-18	Ряды зажимов. Панель типа ПСН 1106-78.	29
ЭВ-19	Ряды зажимов. Панель типа ПСН 1113-78.	30
ЭВ-20	Ряды зажимов. Панель типа ПСН 1114-78.	31
ЭВ-21	Ряды зажимов. Панель типа ПСН 1115-78.	32
ЭВ-22	Схема кабельных связей для вариантов щитов собственных нужд с трансформаторами неявного резерва	33
ЭВ-23	Схема кабельных связей для вариантов щитов собственных нужд с трансформаторами явного резерва.	34

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки Э72

Лист	Наименование	Примечания
1	2	3
1, 11... 14	Общие данные	
2	Схемы структурные и фасады панелей переменного тока	
3	Задание заводу на панели переменного тока серии ПСН 1100-78. Образцы. Начало.	
4	То же. Окончание.	
5	Задание заводу на панели переменного тока серии ПСН 1100-78. Пример. Начало.	
6	То же. Окончание.	

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки ЭВ

Лист	Наименование	Примечания
1	2	3
1	Полная схема. Ввод трансформаторов до 250 кв А и секционная связь. Начало.	
2	То же. Продолжение	
3	То же. Окончание	
4	Полная схема. Ввод трансформатора 400-630-1000 кв. А для схемы с явным резервом	
5	Полная схема. Ввод трансформатора 400-630-1000 кв. А для схемы с неявным резервом	
6	Полная схема. Ввод трансформатора явного резерва 630-1000 кв. А ТН1.	
7	Полная схема. Секционная связь двух трансформаторов неявного резерва 400-630-1000 кв. А	
8	Полная схема. Секционная связь трансформатора явного резерва 630-1000 кв. А АС1Н (АС2Н, АС3Н, АС4Н)	
9	Полная схема. Линии с автоматическими выключателями с дистанционным приводом	
10	Полная схема. Линии обзора с пускателем	
11	Полная схема. Линии обзора с контакторами.	

1	2	3
12	Полная схема и ряд зажимов. Линия газовой собственности между подстанциями	
13	Ряды зажимов. Панель типа ПСН 1101-78.	
14	Ряды зажимов. Панель типа ПСН 1102-78 (ПСН 1103-78) Вариант с неявным резервом	
15	Ряды зажимов. Панель типа ПСН 1102-78 (ПСН 1103-78) Вариант с явным резервом	
16	Ряды зажимов. Панель типа ПСН 1104-78	
17	Ряды зажимов. Панель типа ПСН 1105-78	
18	Ряды зажимов. Панель типа ПСН 1106-78	
19	Ряды зажимов. Панель типа ПСН 1113-78.	
20	Ряды зажимов. Панель типа ПСН 1114-78.	
21	Ряды зажимов. Панель типа ПСН 1115-78.	
22	Схемы кабельных связей для вариантов щитов собственных нужд с трансформаторами неявного резерва.	
23	Схемы кабельных связей для вариантов щитов собственных нужд с трансформаторами явного резерва.	

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение	Наименование	Примечания
	Схемы и панели собственных нужд переменного тока подстанций до 750 кв	
Э72	Методическая часть и рабочие материалы	
ЭВ	Панели ПСН-1100-78. Структурные схемы и чертежи управления и автоматизации	

И.конт./И.мар./И.д.		372	
Схемы и панели собственных нужд переменного тока подстанций до 750 кв (корректировка)			
Исполн.	Проверен.	Дата	Лист
Г.И.П.	З.С.С.	И.И.	Р / 11
В.К.Р.	Г.С.В.	С.С.	
В.К.Р.	И.И.И.	С.С.	
И.И.И.	И.И.И.	И.И.	

Общие данные

ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ  
Инженерное отделение  
Копеев С.А. Инж.

1864000-1-2-4

Листов 1

Турбов проект

И.И.И. / И.И.И. / И.И.И.

Удостоверяю, что проект соответствует действующим нормам и правилам

Главный инженер проекта З.С.С. - З.С.С. Э.А.



125101-12-8

Албом I

Телевой проект

Изд. № 001, Подпись и дата: 25.01.80

### 3. Оперативный ток.

3.1. Цели управления автоматическими выключателями, установленными на щите с н и имеющими приводы дистанционного управления, питаются переменным током напряжением 220 В.

Для организации оперативного тока на щите с н установлена специальная аппаратура.

Надежность питания цепей управления переменным током обеспечивается наличием отдельной схемы АВР, при этом питание оперативных цепей осуществляется через отдельные автоматические выключатели и пускатели.

В нормальном режиме, питание оперативным током, производится от ввода (секции) № 1. При исчезновении напряжения на вводе (секции) № 1, питание шин автоматически переключается на ввод (секцию) № 2. При восстановлении напряжения на вводе (секции) № 1, схема приходит в исходное положение.

3.2. Цепи защиты от замыканий на землю и цепи АВР щита с н питаются:

3.2.1. Для панелей типа ПСН-1101-78 переменным оперативным током напряжением 220 В, образованным на щите с н (см. п. 3.1)

3.2.2. Для панелей типа ПСН 1102-78, ПСН 1103-78 постоянным оперативным током напряжением 220 В по отдельным фидерам от щита постоянного тока подстанции.

### 4. АВР собственных нужд и автоматика

4.1. Для надежного питания приемников с н принята раздельная работа трансформаторов с н с устройством автоматического включения резервного питания (АВР).

4.2. В схеме с н с явным резервом каждый трансформатор работает на выделенную секцию шин, при обесточении которой подается питание от другой секции автоматическим включением секционного выключателя.

При исчезновении напряжения на секции шин с н отключается автоматический выключатель на вводе с выдержкой времени (регулируется до 20с), который своими блокконтактами включает секционный автоматический выключатель.

При появлении напряжения на трансформаторе с н происходит включение выключателя на вводе и отключение секционного выключателя, т.е. восстанавливается исходная схема питания.

При исчезновении напряжения на шинах секции, связанного с неисправностями шин, после АВР происходит отключение секционного автоматического выключателя от действия его максимального расцепителя. В этом случае взвод его механизма производится вручную установкой рукоятки привода выключателя в положение "отключено", т.е. повторное автоматическое включение выключателей исключается.

4.3. В схеме с н с явным резервом рабочие трансформаторы с н подключены каждый на свою выделенную секцию шин.

При обесточении одной из секций подается питание от трансформатора явного резерва включением соответствующего секционного выключателя. При этом для трансформаторов явного резерва мощностью 630 кВА и выше одновременно включается выключатель со стороны высшего напряжения с соответствующим контролем наличия напряжения.

Схема АВР предусматривает подключение резервного трансформатора только к одной секции.

Во всех вариантах АВР ввод в действие производится вручную переключателем ПБ.

4.4. Схемы управления автоматическим отплением панелей, обогревом баков высоковольтных выключателей, шкафов приводов коммутационных устройств и клеммных шкафов обеспечивают возможность включения и отключения коммутационных аппаратов, установленных на панелях (пускателей или контакторов) от одного электроконтактного термометра одной или нескольких линий (переключения производятся в клеммном ряду). Режим работы каждой линии обогрева или отплевания устанавливаются переключателем КР.

### 5. Управление

5.1. Автоматические выключатели типа АВМ с моторными приводами управляются ключами, установленными на панелях, и автоматически (секционные) от схемы АВР.

5.2. Автоматические выключатели вводов и секционные выключатели типа АЗТОО с электромеханическими приводами управляются вручную с места установки и автоматически от схемы АВР или от схемы технологической автоматизации.

125101-12-8-16

## 6. Сигнализация.

6.1. Со щита с н подается общий сигнал „неисправность“ на панели центральной сигнализации подстанции.

На панелях щита устанавливаются лампы, указатель реле не поднят

Расшифровка вида неисправности производится по указательным реле, параметры и схема соединения которых уточняются при привязке проекта.

6.2. Положение автоматических выключателей АЭЩО определяется по рукояткам управления.

6.3. Для сигнализации положения автоматических выключателей типа АВМ на панелях устанавливаются сигнальные лампы.

## 7. Размещение аппаратуры автоматики и защиты.

Релейная аппаратура автоматики и релейной защиты размещается в нижней части панели на специальных выдвинутых конструкциях, соединенных через штепсельные розетки с основной аппаратурой панели.

Переключатели, сигнальные лампы, указательные реле и измерительные приборы устанавливаются на фасадах панелей.

Ряды зажимов располагаются на боковинах панели с левой стороны.

## 8. Измерение и учёт электроэнергии.

8.1. Измерение тока производится в одной фазе:

- 8.1.1. На вводах трансформаторов с н
- 8.1.2. На линиях с автоматическими выключателями с дистанционным приводом.
- 8.1.3. На линиях с контакторами.

8.2. Измерение напряжения предусмотрено на каждой секции шин щита с н.

8.3. Расчётный учёт активной электроэнергии выполнен:

- 8.3.1. На вводах трансформаторов с н.
- 8.3.2. На линиях для хозяйственных нужд подстанции и на линиях для посторонних потребителей присоединённых к щиту с н подстанции.







26.10.72-11

Альбом I


Типовой проект

Лист № 1

Идентификация	Обозначение	Наименование	Кол. экз.	№ экз.	Примечан.
A4	XXXX - 269 - 3П1	Опись документов			
A4	XXXX - 269 - 3П2	Схема расположения УК			
A4	XXXX - 269 - 3П3	Таблица УК и технических данных аппаратуры по заказу			

Номер щита	Обозначение переменной панели	Номер панели	Тип металлоконструкции	Тип панели	Назначение панели	К-во
		П1	ПСН-ЗР20	ПСН-114-78	Обогрев и отходящие линии	1
		П2	ПСН-ЗР20	ПСН-101-78	Ввод и селективная связь двух трансформаторов	1
		П3	ПСН-ЗР20	ПСН-111-78	Отходящие линии	1
		ПТ1 ПТ3		ПТ	Тарцевые панели	2

План расположения панелей



1. Форма задания заводу на изготовление панелей выполняется в соответствии с нормативом ОСТ 16.0.800.464-83
2. Объем задания на щит соответствует схеме сети собственных нужд, приведенной в примере, лист 3П6 альбом I.
3. Полные схемы и ряды зажимов не имеют изменяемых элементов и не включаются в объем задания заводу.
4. Порядок комплектования документации на щитовые изделия изложен в нормативе ОСТ 16.0.800.464-83
5. Данный лист является примером выполнения задания заводу на панели переменного тока серии ПСН-100-78, который для каждого конкретного случая выполняется в виде индивидуальных чертежей.

XXXX - 269 - 3П			
Подстанция 10/10 кВ			
Изм.	Лист	№ докум.	подпись дата
Задание заводу на панели переменного тока		Страниц	Лист
		Р	1
Опись документов		ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ Выбор-Защитное отделение Ленинград	
Гип	Земель		
Рук. гр.	Цукрова		
Техник	Шерер		

XXXX - 269 - 3П			
Подстанция 10/10 кВ			
Изм.	Лист	№ докум.	подпись дата
Задание заводу на панели переменного тока		Страниц	Лист
		Р	2
Схема расположения УК		ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ Выбор-Защитное отделение Ленинград	
Гип	Земель		
Рук. гр.	Цукрова		
Техник	Шерер		

См. вместе с листом 3П2-6

И. контр.	Белова	И. инж.	
3П2			
Схемы и панели собственных нужд переменного тока подстанции до 750 кВ (корректировка)			
		Страниц	Лист
		Р	5
Изм. авт.	Ротенко	И. инж.	
Гип	Земель		
Рук. гр.	Цукрова		
Техник	Шерер		
Задание заводу на панели переменного тока серии ПСН-100-78 Пример. Начало		ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ Выбор-Защитное отделение Ленинград	

12640м-1-2-12

Амбон I

Типовой проект

По об- начение и номер монтаж- ной единицы	Обозначение	Наименование	Приме- чание
	N1	Панель ПСН 1114-78 Выключатель автома- тический А3716Ф, Iн=160А f=50Гц	
1		Iр = 20А	1
2		Iр = 40А	1
3		Iр = 20А	1
4		Iр = 20А	1
5		Iр = 20А	1
6		Iр = 20А	1
7		Iр = 20А	1
8		Iр = 20А	1
9		Iр = 20А	1
	N2	Панель ПСН 1101-78 Выключатель авто- матический А3794С, Iн=630А	2
		Выключатель авто- матический А3794С, Iр = 400А	1
ТН1, ТН2		Трансформатор тока ТК- 200/5	0

По об- начение и номер монтаж- ной единицы	Обозначение	Наименование	Приме- чание
	ТН1, Т	Трансформатор тока ТК-120, 100/5	
	N3	Панель ПСН-1111-78 Выключатель авто- матический А3716Ф Iн=160А; f=50Гц	
1		Iр = 20А	1
2		Iр = 20А	1
3		Iр = 20А	1
4		Iр = 20А	1
5		Iр = 20А	1
6		Iр = 20А	1
7		Iр = 20А	1
8		Iр = 40А	1
9		Iр = 20А	1
10		Iр = 100А	1
11		Iр = 30А	1
12		Iр = 20А	1

XXXX-269-37

Подстанция 110/10 кВ

Задание заводу на по- нели переменного тока	Станд. лист	Листов
	Р	3/1
Таблица ЗК и технические данные аппаратуры по заказу	ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ	Инженер Лепинская

Исполн.	Проверен	Дата
И.И.И.	И.И.И.	И.И.И.
И.И.И.	И.И.И.	И.И.И.
И.И.И.	И.И.И.	И.И.И.

XXXX-269-37

32

См. вместе с листом 372-5

12640м-1-2-12

Исполн. Белова	И.И.И.							372	
Схемы и планы собственных нужд переменного тока подстанции до 150 кВ (корректировка)									
								Станд. лист	Листов
								Р	6
Исполн.	Проверен	Дата							
И.И.И.	И.И.И.	И.И.И.							
И.И.И.	И.И.И.	И.И.И.							
И.И.И.	И.И.И.	И.И.И.							
Задание заводу на панели переменного тока серии ПСН-1100-78/Пример. Выключатель.			ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ Инженер Лепинская						
Компьютерная печать									

12640м-1-2-12

















В схему рабочего ввода ТН1 В схему рабочего ввода ТН2



АВР питания оперативных цепей трансформатора ТН1

Резервная защита от замыканий на землю и при отключении выключателя В.Н.


Реле блокирующее АВР последующих секционных выключателей

В схему центральной сигнализации  
Лампа «Указатель реле не поднят и АВР заблокировано»

Конттакты, занятые в схемах управления секционными выключателями

Перечень аппаратуры

Мас-таб. Центр. таб.	Обозначение по схеме	Наименование	Тип	Техническая характеристика	Количество	Примечание	
Панель типа ПСН-1104-78	KA1	Реле тока	РТ-40/6		1		
	KT3	Реле времени	РВ-142	220 В	1		
	KL1	Реле промежуточное	РН-23	220 В	1		
	KL2	Реле промежуточное	РН-252	220 В	1		
	KN1	Реле указательное	РУ-1-20-193	220 В	1		
	X1	Совмещенный выключатель	РН-10-30		1		
	PA1	Амперметр	Э-365-1	к.т. 1500/5А	1		
	PV1	Вольтметр	Э-365-1	0 ± 500 В	1		
	W1	Счетчик активной энергии	СМЧ-1672	380 В; 5А	1		
	NLW1	Арматура сигнальной лампы с белой линзой	АС-220		1		
			Лампа сигнальная	У-220/10		1	
		TA1A, BC	Трансформатор тока	ТШ-120	1500/5А	3	
	TA1H	Трансформатор тока	ТН-120	800/5А	1		
	S1	Рубильник трехполюсный	РЕ-Н		1		



Амперметр и счетчик ввода ТН1


1. Схема выполнена для ПС без обслуживающего персонала, для ПС с обслуживающим персоналом марки шинки и цепи меняются соответственно: +EN, 0Т1

И.конт. Горевак Т.Т.		ЭВ	
Нач. дата	Горевак	Схемы и панели собственных нужд переменного тока подстанций до 150 кВ (корректировка)	
ТНП	Земель	Листов 6	
Гл. спец.	Видер	Листов 6	
Рис. ср.	Щуркова	Полная схема ввода трансформатора явного резерва 630-1000 кВА ТН1	
Рис. гр.	Горевак	ЭНЕРГΟΣΕΤΥΠΡΟΕΚΤ	
Инт. кон.	Тимофеева	Северно-Западное отделение Ленинград	
Копия №		Формат А2	

№ 2640 т. № 2

Листов 11

Типовой проект



Оперативный ток

Цепи электромагнитного привода

Цепи автоматического ввода привода

Т	Цепи привода
И	Цепи блокировки
К	Цепи блокировки

Цепи отключения

Лампы сигнализации положения выключателя

Цепи автоматического отключения от защиты

3-я схема Центральной сигнализации

Лампы сигнализации в зале подстанции

ТН1	Цепи отключения
ТН2	Цепи отключения

Наброс на фланце переключателя




Схема выполнена для ПС без обслуживающего персонала. Для ПС с обслуживающим персоналом марка шинки и цепи меняются соответственно: + ЕН [символ] [символ] 701

ПЕРЕЧЕНЬ АППАРАТУРЫ

№	Содержание работ по схеме	Канализация	Т. и П.	Техническая характеристика	Кол-во шт.	Примечание
КН1	Реле указательное		РЭУП-26 БС152-40У5		1	
КН1	Пускатель магнитный		ПМА-401	Катушка № 220 В	1	
КН2	Пускатель магнитный		ПМА-400	Катушка № 220 В	1	
НЛ1	Амперметр сигнальный		АС-12015У2	220 В	1	
НЛ2	Амперметр сигнальный		АС-12015У2	220 В	1	
НЛ3	Амперметр сигнальный		АС-12015У2	220 В	1	
SA1	Переключатель		ПМЧФ 95-11111 П-ПЧ		1	
SA1	Переключатель		ПМЧФ 212222 П-ПЧ		1	
SF1, SF2	Выключатель автоматический		ВЭ2065-10	U <sub>н</sub> = 16А	2	
Q1	Выключатель автоматический		ВЭ25-1135		1	

И. И. И.	И. И. И.	И. И. И.	И. И. И.
И. И. И.	И. И. И.	И. И. И.	И. И. И.

Схемы и планы составлены в соответствии с требованиями СНиП 3-78-78. Листы: 11. Итого: 11. Дата: 11.11.11. Проект: 11.11.11.

Исполнитель: Горбунов Г.И. 11.11.11.

Проверенный: Земель 11.11.11.

Утвержденный: Горбунов Г.И. 11.11.11.

Секционный электромонтаж. Формат: А3. Масштаб: 1:1. Дата: 11.11.11.

ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ



Перечень аппаратуры


Обозначение по схеме	Наименование	Тип	Техническая характеристика	Количество	Примечание
KT1, KT2	Реле времени	PB-42	220 В	2	
KS1, KS2	Реле времени	PB-245	220 В	2	
SF1, SF2	Выключатель автоматический	AK30 2М	U <sub>н</sub> = 15кВ I <sub>н</sub> = 31А	2	
X1, X2	Соединитель низкочастотный	ПЧ-30		2	
KA1, KA2	Реле тока	РТ-40/2		2	
KN1, KN2, KN3, KN4	Реле указательное	РЧ-120/13	220В макс	4	
PA1, PA2	Амперметр	3-365-1	КТТ 800/5А	2	
HLW1	Арматура сигнальной лампы с белой линзой	АС-220		1	общая на панель
	Лампа сигнальная	Ц-220/10		1	
S1, S2	Рубильник трехполюсный	Р0Ш-5		2	
TA1B, TA2B	Трансформатор тока	ТК-120	800/5А	2	
TA1N, TA2N	Трансформатор тока	ТЗРА		2	
Q1, Q2	Выключатель				
Q1, Q2	Реле контроля				
YA	Цепи электромагнитного привода				
YA	Цепи электромагнитного привода				
	Цели отключения для управления автоматикой				
	Цели отключения для управления автоматикой				
Q1, Q2	Выключатель				
Q1, Q2	Реле контроля				
YA	Цепи электромагнитного привода				
YA	Цепи электромагнитного привода				
	Цели отключения для управления автоматикой				
	Цели отключения для управления автоматикой				
Q1, Q2	Выключатель				
Q1, Q2	Реле контроля				
Q1, Q2	Выключатель автоматический	АЭТ94С		2	250 мм 400 А

Схема выполнена для ПС без обслуживающего персонала, для ПС с обслуживающим персоналом марка линзы и цепи меняется соответственно +ЕН □ □ 701.


120-40-ТН-Т2-21

Альбом I

Типовой проект



В схему рабочего ввода трансформатора после АЭР



И.И.И.И.И.	Горелок	ЭВ	
Нач. отд.	Горел	м-1	
Г.И.И.	Земель	3 см	
С.В.И.	Видео	8	
Р.И.И.	Циклоба	8/11	
Р.И.И.	Горелок	12	
И.И.И.	Горелок	12	

ЭВ  
Схемы и панели собственных нужд переменного тока подстанций до 750кВ (корректировка)

Листов 9

Полная схема Линий с автоматическими Устройствами защиты от коротких замыканий и другими специальными приборами

ЭНЕРГОПРОЕКТ  
Удобр. Заводские изделия Ленинград

Контроль 100%



Формат А2

12610M-72-22


Автом I

Типовой проект

Лист 29 из 30 (Листов в объеме 30)



1. При возможности одновременного включения трех или двух мощных пускателей от датчика BT1 устанавливаются соответствующие переключки, а датчики BT2, BT3 не устанавливаются.
2. Схема выполнена для датчиков типа ТПГ-СХ, для датчиков ДТКБ схема изменяется следующим образом.



3. Шинки маркируются:  
 Для ПС на переменном оперативном таке:  
 □ - EN-1701  
 □ - EN-1702  
 Для ПС на постоянном и выработанном оперативном таке:  
 □ - EN2 2X01 - EN2 2X02 ПС 330 кВ  
 □ - EN4 4X01 - EN1 4X02
4. Схема выполнена для ПС без обслуживающего персонала, для ПС с обслуживающим персоналом марка шинки и цвет меняются соответственно: +EN□; □ 701, для ПС на переменном оперативном таке маркировка шинки □
5. Для ПС на постоянном и выработанном оперативном таке тип выкера КН1 изменяется: ПС 110-220 кВ РУ1-11-143 3-015А - так ПС 330-750 кВ РУ1-11-143 3-005А - так РУ1-11-143 3-01А - так Для ПС на переменном оперативном таке РУ1-11-143 3-01А - так

Перечень аппаратуры

Место установки	Обозначение по схеме	Наименование	Тип	Увеличение в характеристике	Количество шт.	Примечание
Помещение типа ПСН-1114-78	K31	Реле времени	РВ-245	220В	1	
	KL1-KL3	Реле промежуточное	РП-25	220В	3	
	SF1	Выключатель автоматический АСД-2М	ACSD-2M	30кВ-35кВ 74А-15А	1	
	R2, R4, R6	Резистор	ПЗ-50	220 Ом	3	
	R1, R3, R5	Резистор	ПЗ-50	470 Ом	3	
	R7	Резистор	ПЗ-50	3300 Ом	1	
	K1	Соединитель маломощности	РП 10-30		1	
	KН1	Реле указательное	РУ1-11-143		1	см. пункт 5
	SAC1-SAC3	Переключатель	ПМР-45-22	220В/В-49	3	
	МЛW1	Арматура сигнальной лампы с белой линзой	ЛС-220		1	
		Лампа сигнальная	Л-220/40		1	
	KН1-KН3	Пускатели	ПМ-4100	Катушка - 250В	3	
	S1	Рубильник трехполюсный	РН		1	
	Q1-B3	Выключатель автоматический А3Т16-0			3	16-001
	BT1	Термометр электроконтактный		□ □ □ □	1	
BT2	Термометр электроконтактный		□ □ □ □	1	См. пункт 2	
BT3	Термометр электроконтактный		□ □ □ □	1		

Исполн.	Город	Дата	Лист
			38
Схемы и планы собственных нужд переменного тока подстанции до 750 кВ (корректировка)			
Исполн.	Город	Дата	Лист
Г.И.П.	Земле	4.11.78	10
Л.С.П.	Бийск	1978	
Р.С.С.	Иркутск	1978	
В.С.С.	Горно-Алтайск	1978	
С.С.С.	Иркутск	1978	
Полная схема ЗНЕТДСЕТАПДЕКТ Линия обзора с пускателем			
Композит: Л.С.С.			


















Панель типа ПСН-1113-78  
Правая боковина



Маркировка кабеля производится при конкретном проектировании


Панель ввода трансформатора ТН

Имя и подпись	Подпись и дата	Взам. инв. №
---------------	----------------	--------------

И.контр.	Горелух	2/1	ЭВ		
Схемы и панели собственных нужд передвижной такой подстанции до 750 кВ (корректировка)					
			Страниц	Лист	Листов
			Р	19	
Имя ота.	Горел	2/1	ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ Северо-Западное отделение Ленинград		
ТНП	Земель	2/1			
И.к. спец.	Будер	2/1			
И.к. эк.	Горелух	2/1			
И.к.т.п.м.	Лобода	2/1	Ряды зажимов Панель типа ПСН-1113-78		
			Копир М-5 формат А4		

12640 ТН-Т2-31 а.31

Панель типа ПСН-114-78  
левая боковина



Линии обмотки	
X1	X1
X1	X2
B1	9 2
X1	8 3
X1	X4
X1	X5
X1	X6
X1	X7
X1	X8
X1	X9
X1	X10
X1	X11
X1	X12
X1	X13
X1	X14
X1	X15
X1	X16
X1	X17
X1	X18
X1	X19
X1	X20
X1	X21
X1	X22
X1	X23
X1	X24
X1	X25
X1	X26
X1	X27
X1	X28
X1	X29
X1	X30
X1	X31
X1	X32
X1	X33
X1	X34
X1	X35
X1	X36
X1	X37
X1	X38
X1	X39
X1	X40

Маркировка кабелей производится при конкретном проектировании.

И. контр.	Горелук	ЭЛ		
И. контр.	Горел	ЭЛ		
Г.Н.П.	Земель	ЭЛ		
И. спец.	Будер	ЭЛ		
И. спец.	Горелук	ЭЛ		
И. спец.	Людда	ЭЛ		
			ЭВ	
			Схемы и панели собственных нужд переменного тока подстанции до 750 кВ (корректировка)	
			Лист	Листов
			Р	20
			Ряды зажимов	
			Панель типа ПСН-114-78	
			ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ	
			Северо-Западное отделение	
			Ленинград	
			Копир №-	
			формат А2	





